

# รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
--------	-----------------	--------------	----------	---------------------

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
--------	-----------------	--------------	----------	---------------------

65628	2	25/11/2567	ICU อายุรกรรม 1	ขดและส่งเครื่อง CRRT คืนห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์ พบว่าพื้นทางลาดหน้าห้องศ. แผนกระเบื้องหลุดเป็นทางขรุขระ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ทางการแพทย์จะเสียหายได้
65614	1	23/11/2567	งานห้องคลอด	เวลา 01.30 น. ระบบไฟในห้องคลอดไม่สามารถใช้งานได้ ปลั๊กไฟบริเวณ ห้องทารกแรกเกิด ห้องคลอด ไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อช่างเวรไม่รับสาย รายงานพยาบาลตรวจการให้นำปลั๊กพ่วงมาต่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ได้รับการตอบกลับจากช่างเวรเวลา 06.40 น.
65498	B	17/11/2567		ขณะทำการก่อสร้างติดตั้งเครื่อง สแกนหลอดเลือด ซึ่งติดห่อผู้ป่วย ICU มีกลิ่นสีและทินเนอร์รุนแรงมาก ทำให้รบกวนการทำงาน จนท.และผู้ป่วย จึงติดต่อวิศวฯ รพ .เปิดเครื่องฟอกอากาศ หลังจากนั้นกลิ่นสีดีขึ้น ลดลง ล่าสุดไม่ได้กลิ่นแล้ว
65453	3	14/11/2567	ICU อายุรกรรม 4	วันที่ 13/11/2567 ได้นำSet Ventilator มาต่อกับเครื่องVella พบว่ามีเชื้อราบริเวณ Flow sensor
65370	2	8/11/2567	พิเศษตึก 84 ปี ชั้น 7	วันที่ 8/11/2567 เวลา10.00 น.ทีมช่างเชิงรุกชุดที่ 1 เข้ามาที่หอผู้ป่วย โดยไม่มีการประสานงาน พยาบาลเวรเข้าจึงสอบถามช่างว่าปกติจะได้รับการประสานงานเข้ามาก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และแจ้งแก่ช่างเพื่อความรวดเร็ว แต่มีช่างชุดแรกเข้ามาพูดจาไม่ดี ตอบว่าไม่รู้ ผมเข้ามาเชิงรุก(ช่างตัวเล็กใส่เสื้อสีเทา ไม่ทราบชื่อ) พยาบาลจึงแจ้งให้เข้าตรวจสอบได้ โดยให้ NA เป็นผู้เข้าไปแจ้งผู้ป่วยในห้อง แต่เมื่อกำลังจะแจ้งห้องพิเศษ ห้องแรก ช่างคนเดิมกลับมาบอกว่าไม่ทำแล้ว และกลับไปโดยไม่ทำการเข้าซ่อมเชิงรุกตามที่บอกไว้
65330	3	6/11/2567	PCT ศัลยกรรม	เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในสำนักงานศัลยกรรม เกิดการรั่วซึมของน้ำ ซึ่งได้แจ้งไปทางช่างอยู่บ่อยครั้ง และก็ได้รับการแก้ไข แต่เหตุการณ์การรั่วซึมของน้ำก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และยังเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 14.00 น. ได้เกิดการรั่วอีกครั้ง และครั้งนี้ได้รั่วลงมาอย่างมาก โดยได้รับแจ้งไปให้ช่างมาดู และได้รับการรับเรื่อง แต่กลับมาไม่มาดูหน้างาน ซึ่งได้โทรตามอยู่ 2 ครั้ง ก็ไม่ได้มาดูจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานก็ยังไม่มีมาดู ต้องใช้ในกล่องโฟมมารองน้ำที่ไหลรั่วออกมา (ต้องรองน้ำแบบนี้ทุกครั้ง และการรั่วของน้ำ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์) และในเช้าวันนี้ก็เกิดการรั่วอีกครั้ง จึงได้โทรตามช่าง และช่างก็ไม่ไปตามเวลาที่คาดหวัง
65289	B	4/11/2567	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	นักโภชนาการยื่นตักอาหาร พัดลมติดผนังใบพัดหักปลิวหล่นลงมาพร้อมกับฝาครอบพัดลม โดยตกเฉียดหัวนักโภชนาการระยะน้อยกว่า 1 เมตร และตัวเครื่องของพัดลมติดผนังหลุด 1 จุด