

# รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
62720	D	11/6/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	วันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.24 น. มีเสียงดังคล้ายระเบิด มาจากทางไซทงงานก่อสร้าง ไฟฟ้าดับ 10.26 น. ช่างเข้าตรวจสอบพบฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงข้างอาคาร 84ปีอนุสรณ์ ตก ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง ยกเว้นอาคาร สงช้อพาธ 14ชั้น สูดิกรรม และ50ปีอนุสรณ์ โทรนังการไฟฟ้าเข้าแก้ไข จากการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน 4 เครื่อง
62721	D	11/6/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	วันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.24 น. มีเสียงดังคล้ายระเบิด มาจากทางไซทงงานก่อสร้าง ไฟฟ้าดับ 10.26 น. ช่างเข้าตรวจสอบพบฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงข้างอาคาร 84ปีอนุสรณ์ ตก ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง ยกเว้นอาคาร สงช้อพาธ 14ชั้น สูดิกรรม และ50ปีอนุสรณ์ โทรนังการไฟฟ้าเข้าแก้ไข จากการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน 4 เครื่อง
62598	D	4/6/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 84ปี อนุสรณ์ ไม่ Start ตัวเองเพื่อ Warm เครื่องตามรอบประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ มีความเสี่ยงหากเกิดเหตุไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับ อาคาร 84ปี อนุสรณ์ จะไม่มีไฟฟ้าสำรองใช้
62606	C	4/6/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	14.00 น. ช่างได้รับ บริเวณบ้านพักหลังโรงพยาบาลมีน้ำท่วมขัง ลักษณะคล้ายท่อประปาที่ฝังอยู่ใต้ดินแตก ช่างเข้าตรวจสอบ พบเป็นท่อประปาที่อยู่ในแนวท่อเมนจากการประปาส่วนภูมิภาคพอดี จึงประสานร้านนอกเข้าช่วยดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
62607	C	4/6/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	11.45 น. ช่างได้รับแจ้งลิฟต์ ตัวที่ 2 อาคารสงช้อพาธ ไม่ทำงาน ช่างเข้าตรวจสอบพบ บานประตูนอกและใน ของลิฟต์ ค้างอยู่กับที่ ประสานช่างบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าดำเนินการแก้ไขและประสานผู้รับผิดชอบดักล็องวงจรปิดย่อนหลัง

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
63103	2	27/6/2567		27/6/67 ประดูห้องน้ำล็อกเอง ในขณะที่ผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปี เดินเข้าห้องน้ำเองเพียงลำพัง ( ห้อง2511 ชั้น5 อาคาร 68 ปีอนุสรณ์ หลังการRenovate พบกลอนประตูห้องน้ำ ล็อกเอง ปิด เสียงดังเวลาเปิด ได้ประสานช่าง รพ. และทีมผู้รับเหมาแก้ไขแล้ว แต่ยังคงปัญหาอยู่ ) ( ห้องน้ำ ห้องอื่นๆ ญาติเข้าก็เกิดปัญหาประดูล็อกเอง หน่วยงานได้ปฐมุนิเทศญาติต้อนรับใหม่ทุกรายแล้ว)
63038	C	24/6/2567	สูติกรรม 1	ผู้ป่วยสูติกรรม 1 ห้องสามัญ ย้ายเข้าห้องพิเศษ 2 เปิดแอร์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย หลังเปิดแอร์ได้ 10 นาที มีน้ำไหลจากแอร์ปริมาณมาก
63031	B	24/6/2567	หอผู้ป่วยโสต สอ นาลิก	มีน้ำรั่วในห้องหัดการเสียง เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยสิ้นลม
63022	B	24/6/2567	หอผู้ป่วยโสต สอ นาลิก	ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน มีอาการ alarm โดยไม่ได้ใช้งาน จึงไม่สามารถเปิดระบบไว้ใช้งานได้ แจ้งซ่อมแล้วหลังซ่อมจะมีอาการเต็มตลอด ใช้งานไม่ได้
63017	3	24/6/2567	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU)	เครื่องปรับอากาศเสีย แจ้งซ่อมแล้ว เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขแล้ว จำนวน 3 ครั้ง แต่ยังมีปัญหาเครื่องปรับอากาศเสีย ผู้ป่วยและทีมแพทย์ Complain ร้อน/ไม่สุขสบาย
62830	C	15/6/2567		ผู้ป่วย Case COPD แพทย์มี order Berodual forte 1 NB q 6 hr เวลา 12.00 น. ต่อ Set พ่นยา ventilator เสร็จแล้ว ได้ยินเสียงลมรั่วบริเวณกระเปาะพ่นยา VTe ใน ventilator 90-100 ml จึงเปลี่ยน Set พ่นยา ventilator ใหม่ และทดสอบการรั่ว ไม่พบการรั่วซ้ำ จึงสามารถพ่นยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
62809	B	14/6/2567	ห้องตรวจคัดกรอง	หลอดไฟบริเวณจุดคัดกรองพยาบาลหลุด เสียงต่อการเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
62752	1	12/6/2567	หอผู้ป่วยแยกโรค	บริเวณประตูทางเข้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ ทางเข้าเชื่อมต่อตรงประตูไม่สม่ำเสมอ ทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์
62757	2	12/6/2567	ICU อายุรกรรม 4	9/06/2567 รับย้าย Case DKA C Septic shock ต้องการใช้เครื่อง Infusion pump แต่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ไม่มีปซุอุปกรณ์ให้
62744	2	12/6/2567	ICU Trauma	ลิฟท์เสียบ่อยทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย
62748	1	12/6/2567	ICU Trauma	หลอดไฟภายในตึกเสียบ่อย
62728	2	11/6/2567	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม	ขณะต่อ set ventilator draggerเพื่อย้ายผู้ป่วยพบว่า มีลมรั่วที่ Flow sensor ทำให้ VTi = 0ml ตรวจสอบข้อต่อและสายออกซิเจน รวมทั้งหลังออกซิเจนแล้วทำงานปรกติดี