

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน กันยายน ๒๕๖๗

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
64599	C	24/9/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	12.30 น. ช่างเวรจ่ายไฟฟ้า ได้รับแจ้ง ไฟฟ้าบ้านพักหลัง รพ. ดับ ช่างจึงเข้าตรวจสอบพบทิวส์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า หอพักกาสะลอง 1 ตก และพบชากนตกตายบริเวณใกล้เคียง คาดว่านกเกาะอยู่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า เกิดไฟช็อต ทำให้ทิวส์ไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าทางเข้าบ้านพัก และหอพักกาสะลอง 1 ตก ทั้ง 2 จุด
64576	E	23/9/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 67 กลุ่มงานช่างมีบำรุงรักษา กรองน้ำหลังประปาหลัง และ เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก เหล็กทางเดินหัก เพราะเสื่อมสภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ช่างตกลงบนถังน้ำ (เจ้าหน้าที่เย็บ 11 เข็ม)

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
64648	2	28/9/2567		กระดิกน้ำร้อนในห้องผู้ป่วยVIP ช่างรด ซ่อมไม่ได้ และงานช่างไม่มีกระดิกน้ำร้อนสำรอง ทำให้ห้องพิเศษ ไม่มีใช้และกว่าจะผ่านชั้นตอนจนสามารถเบิกมาใช้ได้ ใช้เวลาเป็นเดือน
64623	2	26/9/2567	ICU BURN	วันที่ 25/9/67 หลัง off ETT ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อย O2sat 70-80% รายงานแพทย์ ต้องการให้ on O2HFNC โทรประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์แล้ว แจ้งว่ามีแต่เครื่องแต่ไม่มี set โดยพยาบาลแจ้งแล้วว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้จริงๆ แต่ทางศูนย์ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆ ทางบอร์ดจึงโทรสอบถามตามหน่วยงานต่างๆเอง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้า
64403	3	11/9/2567	งานห้องผ่าตัด	ห้องผ่าตัดตามีน้ำรั่วจากฝ้าเพดานทุกวัน น้ำรั่วเข้าไปซึ่งในที่ครอบหลอดไฟ สีจากฝ้าเพดานหลุดหล่นตกลงมา
64317	2	6/9/2567	หอผู้ป่วยโสต สอ นาสิก	4/9/2567 08.45น. Case CA lower alveolar ridge with ADHF ผู้ป่วย On TT with collar mask 10 LPM มีปัญหาหายใจเหนื่อยหอบ SPO2 84-88% แพทย์เจ้าของไข้มี order On ventilator หอผู้ป่วย EENT โทรประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อยืมสายcircuit ที่ต่อกับ Ventilator drager แต่ได้คำตอบว่า ให้รอสายcurcuit ที่ส่งsterile ไปได้ประมาณบ่าย 3
64318	2	6/9/2567	หอผู้ป่วยโสต สอ นาสิก	4/9/2567 22.00น . หอผู้ป่วยEENT โทรประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์ เพื่อยืมเครื่อง infusion pump ที่ต้องใช้กับผู้ป่วย On RI iv drip ก่อนเข้าห้องผ่าตัด เนื่องจากเป็นยา High alert drug แต่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ไม่มีเครื่อง infusion pump หอผู้ป่วยEENT จึงโทรยืมตามหอผู้ป่วยและได้เครื่องที่ ICU trauma
64315	2	5/9/2567	กลุ่มงานทันตกรรม	มีน้ำหยดลงมาจากช่องระบบเติมอากาศ จากเพดานในห้องรักษาทันตกรรมเบอร์ 14 เดิมเคยเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว(ห้อง 14 และ 15)เป็นระยะเวลา1 สัปดาห์แล้ว ช่างได้ทำการแก้ไข น้ำไม่หยดมาระยะนี้ วันที่ 5/9/67 น้ำได้หยดมาจากช่องระบบเติมอากาศห้องเบอร์ 14 เริ่มหยดประมาณ 9.00 น. ฝ้าเพดานเป็นรอยน้ำ และทำให้การบริการทันตกรรมไม่ราบรื่น
64304	C	4/9/2567	องค์กรพยาบาล	เวลาประมาณ 21.50 น. ได้รับรายงานจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 เรื่องinfusion pump ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน พยาบาลตรวจการได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ คุณคมกริช กาใจยา ผู้รับประสานได้แจ้งกับพยาบาลตรวจการว่า ไม่มีเครื่อง infusion pump สำรองในศูนย์เครื่องมือแพทย์ พยาบาลตรวจการจึงขอให้ช่วยติดตาม แต่ได้รับคำตอบว่า ให้พยาบาลตรวจการเดินสำรวจเอง
64260	3	3/9/2567	หอผู้ป่วยแยกโรค	1.เพดานห้องน้ำผู้ป่วยห้องแยก negative 5 ถล่มลงมาเสี่ยงต่ออันตรายต่อตัวผู้ป่วยเนื่องจากมีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง 2. ทำให้แรงดันห้องไม่ได้มาตรฐานห้อง ante room แรงดันกลายเป็นบวก มีฝ้าขึ้นในห้อง เข็มเกจเป็นบวก ควบคุมแรงดันไม่ได้ ซึ่งระบบการทำงานของห้องแรงดันลบต้องเป็นแบบ Closed system 3.เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากกรับผู้ป่วยวัณโรคระยะ Active 4.กระทบเรื่องการรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้าห้องแยกกรณีห้องแยกไม่เพียงพอ
64270	C	3/9/2567	ICU อายุรกรรม 5	เจ้าหน้าที่ช่างชื่อหมาน เข้ามาต่อท่อปลา ได้มีอะอะไรววาย พุดจาเสียงดัง ตาทอให้แก่พยาบาลโดยใช้ศำพุดไปในทางทำร้ายจิตใจเช่น พยาบาลคนอ้วนๆพุดไม่รู้เรื่อง ทำให้เกิดการหวาดกลัวและหวาดระแวง
64265	2	3/9/2567	ศูนย์คอมพิวเตอร์	กระเบื้องในห้องน้ำหญิง ช่างรด มากกว่า 6เดือน แจ้งทางช่างให้มาตรวจสอบยังไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้ เกิดเหตุการณ์กระเบื้องข้างฝาทุดตกมาที่พื้นเกือบโดนเท้า ขณะเดินเข้าห้องน้ำ
64258	3	3/9/2567	งานพัฒนามาตรการพยาบาล(งาน VVIP)	เครื่องบินหนึ่งตึกหมู่ป่า ชั้น11