

ขั้นตอนการใส่ PPE



1. สวม Leg cover



2. สวมชุด PPE (cover all)



3. สวม N 95



4. สวม Goggle



5. ดึง hood ปิดศีรษะ



6. สวมถุงมือคู่ที่ 1 ไว้ด้านในสุด



7. ใส่เสื้อพลาสติกกันน้ำ



8. ใส่ถุงมือคู่ที่ 2 ทับปลายเสื้อพลาสติกกันน้ำ



9. ใส่ face shield