



รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ																																	
นโยบายด้าน ENV จากผู้บริหาร	<p>☉ นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุม ให้เร่งดำเนินการตามแผนงาน ENV เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมิน AHA และแจ้งกำหนดการลงเยี่ยมหน้างานของ อ.ศุภรัตน์ ไก่ฟ้า ในวันที่ 4-5 กันยายน 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการ - คณะกรรมการ ENV ตามที่ได้รับมอบหมาย 																																	
รายงาน e-HOIR 20 ก.ค. – 2 ก.ย. 2564	<p style="text-align: center;">รายงาน e-HOIR รายงาน e-HOIR 20 ก.ค. – 2 ก.ย. 2564</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">วันที่ / เลขอุบัติการณ์</th> <th style="width: 55%;">อุบัติการณ์</th> <th style="width: 30%;">มติ/การดำเนินการแก้ไข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47826 ระดับความรุนแรง 3</td> <td>- ห้องผ่าตัดได้ส่งซ่อม ไฟส่องตรวจและผ่าตัด เลขครกัณฑ์ 6515-022-0150/1-54 วันที่ 02/04/2564 ซึ่งขณะที่ยังซ่อม ทางหน้างานได้ประสานงานกับบริษัท บริษัทได้มาดูอาการของครกัณฑ์ จึงให้ทีมสายไฟ กับหลอดไฟไปก่อน จนวันนี้ วันที่ 27/7/64 ได้ติดตั้งในระบบ ipiss พบว่ามีการรายงานว่ามีอาการชอมเรียบร้อย โดยช่างซ่อมเอง ซึ่งช่างก็ไม่ได้ประสานงานกับ OR ปัจจุบันยังมีบริษัทให้อยู่ แล้วถ้างานช่างสรุปงานว่าใช้งานได้ตามปกติ ก็แสดงว่าคงไม่มีอะไรดำเนินการต่อไป</td> <td>มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม</td> </tr> <tr> <td>28/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47831 ระดับความรุนแรง 3</td> <td>- ศูนย์ส่งต่อ มีสำนักงานอยู่บริเวณชั้น 2 หลังลิฟท์ตัวที่ 4-5 มีระเบียบหน้าสำนักงาน ไม่มีกันสาดฝน เวลาเกิดฝนฟ้าคะนอง จะทำให้มีน้ำฝนเข้ามาในสำนักงาน ซึ่งยังไม่ได้รับแก้ไข</td> <td>มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม</td> </tr> <tr> <td>11/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47964 ระดับความรุนแรง 3</td> <td>- หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ พบปัญหาน้ำรั่วซึมตามบริเวณห้องรับรองด้านหน้า ห้องน้ำ และระเบียบห้องผู้ป่วย รวมถึงตามขอบหน้าต่าง กระจกทุกจุดบริเวณรอบอาคาร เมื่อเกิดฝนตก โดยจุดจุดได้รับการแก้ไขชั่วคราว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร</td> <td>มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม</td> </tr> <tr> <td>21/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47809 ระดับความรุนแรง C</td> <td>- มีบุคคลจำนวนหนึ่ง เดินแอโรบิคที่สนามบาสของโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ติดกับหอพัก 2 หอ โดยเปิดเพลงด้วยเสียงอันดังมาก รบกวนการพักผ่อนและการทำกิจกรรมของบุคลากรในหอพัก ไม่สามารถพักได้แม้หลังจากลงเวร</td> <td>มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ</td> </tr> <tr> <td>5/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47935 ระดับความรุนแรง C</td> <td>- ลิฟท์ OR เก่าค้าง สาเหตุมาจาก รถโลจิสติกส์ชนประตูด้านใน ทำให้ล้อประตูชนตกราง เจ้าหน้าที่ Logistic ติดอยู่ในลิฟท์</td> <td>มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม</td> </tr> <tr> <td>8/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง B</td> <td>- ห้องแยกโรค ICU BURN พยาบาลสังเกตพบว่า เมื่อเปิดประตูห้อง anteroom โซนด้านหน้าค้ำเพดานแล้วมีลมกระโชกหน้า จึงได้ทำการทดสอบระบบ negative room เอง โดยการใช้ที่ขู้อ่างที่ประตู แล้วพบว่ามีลมพัดออกมา จึงประสานช่างของโรงพยาบาลให้มาตรวจสอบ พบว่ามีอากาศที่ไหลออกมาจริง ซึ่งไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน</td> <td>มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม</td> </tr> <tr> <td>10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47968 ระดับความรุนแรง 2</td> <td>- เวลา 17.58 น พบรถมอเตอริไซด์ จอดขวางทางขึ้นตึก84บี ซึ่งทำให้รับส่งผู้ป่วยไม่ได้ และ รถป.ที่ประจำ จุดหน้าตึก ก็ไม่อยู่</td> <td>มอบ งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการนำรถมาจอดในพื้นที่ห้ามจอด</td> </tr> <tr> <td>10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47992 ระดับความรุนแรง 2</td> <td>- อาคาร 84 บี อนุสรณ์ แอร์ห้อง 609 เสียตั้งแต่วันที่ 10/8/64 แจ้งซ่อมในระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อม ห้องพักรักษาผู้ป่วยจึงไม่สามารถรับผู้ป่วยได้</td> <td>มอบพัสดุดำเนินการแจ้งผู้รับเหมา และกลุ่มงานโครงสร้างดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น</td> </tr> <tr> <td>22/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 48058 ระดับความรุนแรง 1</td> <td>- มีรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบนทางเท้าหลายคัน ด้านข้างรพ.มีอาคารสงฆ์อาพาธ ถนนสนามบิน และฝั่ง รร.สันติ่ง พบเจ้าหน้าที่รพ.นำไปจอดด้วย</td> <td>มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานกับตำรวจและรปภ.ที่จุดดังกล่าวแนะนำการจอด</td> </tr> <tr> <td>23/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง 2</td> <td>- ศูนย์แพทย์ มีการทิ้งขยะกองไว้ในอกถัง เนื่องจากขยะต้น จำนวนถังขยะที่นำมาวางไว้ที่ศูนย์แพทย์ (หลังป้อมยาม) มีจำนวนไม่เพียงพอ ถึงแม้ในวันราชการจะมีการเก็บขยะวันละ 2 รอบ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือได้โดยเฉพาอย่างอื่นในวันที่มีการจัดประชุมที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ</td> <td>มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขปัญหา</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ / เลขอุบัติการณ์	อุบัติการณ์	มติ/การดำเนินการแก้ไข	27/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47826 ระดับความรุนแรง 3	- ห้องผ่าตัดได้ส่งซ่อม ไฟส่องตรวจและผ่าตัด เลขครกัณฑ์ 6515-022-0150/1-54 วันที่ 02/04/2564 ซึ่งขณะที่ยังซ่อม ทางหน้างานได้ประสานงานกับบริษัท บริษัทได้มาดูอาการของครกัณฑ์ จึงให้ทีมสายไฟ กับหลอดไฟไปก่อน จนวันนี้ วันที่ 27/7/64 ได้ติดตั้งในระบบ ipiss พบว่ามีการรายงานว่ามีอาการชอมเรียบร้อย โดยช่างซ่อมเอง ซึ่งช่างก็ไม่ได้ประสานงานกับ OR ปัจจุบันยังมีบริษัทให้อยู่ แล้วถ้างานช่างสรุปงานว่าใช้งานได้ตามปกติ ก็แสดงว่าคงไม่มีอะไรดำเนินการต่อไป	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม	28/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47831 ระดับความรุนแรง 3	- ศูนย์ส่งต่อ มีสำนักงานอยู่บริเวณชั้น 2 หลังลิฟท์ตัวที่ 4-5 มีระเบียบหน้าสำนักงาน ไม่มีกันสาดฝน เวลาเกิดฝนฟ้าคะนอง จะทำให้มีน้ำฝนเข้ามาในสำนักงาน ซึ่งยังไม่ได้รับแก้ไข	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม	11/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47964 ระดับความรุนแรง 3	- หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ พบปัญหาน้ำรั่วซึมตามบริเวณห้องรับรองด้านหน้า ห้องน้ำ และระเบียบห้องผู้ป่วย รวมถึงตามขอบหน้าต่าง กระจกทุกจุดบริเวณรอบอาคาร เมื่อเกิดฝนตก โดยจุดจุดได้รับการแก้ไขชั่วคราว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม	21/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47809 ระดับความรุนแรง C	- มีบุคคลจำนวนหนึ่ง เดินแอโรบิคที่สนามบาสของโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ติดกับหอพัก 2 หอ โดยเปิดเพลงด้วยเสียงอันดังมาก รบกวนการพักผ่อนและการทำกิจกรรมของบุคลากรในหอพัก ไม่สามารถพักได้แม้หลังจากลงเวร	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ	5/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47935 ระดับความรุนแรง C	- ลิฟท์ OR เก่าค้าง สาเหตุมาจาก รถโลจิสติกส์ชนประตูด้านใน ทำให้ล้อประตูชนตกราง เจ้าหน้าที่ Logistic ติดอยู่ในลิฟท์	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม	8/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง B	- ห้องแยกโรค ICU BURN พยาบาลสังเกตพบว่า เมื่อเปิดประตูห้อง anteroom โซนด้านหน้าค้ำเพดานแล้วมีลมกระโชกหน้า จึงได้ทำการทดสอบระบบ negative room เอง โดยการใช้ที่ขู้อ่างที่ประตู แล้วพบว่ามีลมพัดออกมา จึงประสานช่างของโรงพยาบาลให้มาตรวจสอบ พบว่ามีอากาศที่ไหลออกมาจริง ซึ่งไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม	10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47968 ระดับความรุนแรง 2	- เวลา 17.58 น พบรถมอเตอริไซด์ จอดขวางทางขึ้นตึก84บี ซึ่งทำให้รับส่งผู้ป่วยไม่ได้ และ รถป.ที่ประจำ จุดหน้าตึก ก็ไม่อยู่	มอบ งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการนำรถมาจอดในพื้นที่ห้ามจอด	10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47992 ระดับความรุนแรง 2	- อาคาร 84 บี อนุสรณ์ แอร์ห้อง 609 เสียตั้งแต่วันที่ 10/8/64 แจ้งซ่อมในระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อม ห้องพักรักษาผู้ป่วยจึงไม่สามารถรับผู้ป่วยได้	มอบพัสดุดำเนินการแจ้งผู้รับเหมา และกลุ่มงานโครงสร้างดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น	22/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 48058 ระดับความรุนแรง 1	- มีรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบนทางเท้าหลายคัน ด้านข้างรพ.มีอาคารสงฆ์อาพาธ ถนนสนามบิน และฝั่ง รร.สันติ่ง พบเจ้าหน้าที่รพ.นำไปจอดด้วย	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานกับตำรวจและรปภ.ที่จุดดังกล่าวแนะนำการจอด	23/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง 2	- ศูนย์แพทย์ มีการทิ้งขยะกองไว้ในอกถัง เนื่องจากขยะต้น จำนวนถังขยะที่นำมาวางไว้ที่ศูนย์แพทย์ (หลังป้อมยาม) มีจำนวนไม่เพียงพอ ถึงแม้ในวันราชการจะมีการเก็บขยะวันละ 2 รอบ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือได้โดยเฉพาอย่างอื่นในวันที่มีการจัดประชุมที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ - กลุ่มงานที่ได้รับข้อร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ / เลขอุบัติการณ์	อุบัติการณ์	มติ/การดำเนินการแก้ไข																																	
27/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47826 ระดับความรุนแรง 3	- ห้องผ่าตัดได้ส่งซ่อม ไฟส่องตรวจและผ่าตัด เลขครกัณฑ์ 6515-022-0150/1-54 วันที่ 02/04/2564 ซึ่งขณะที่ยังซ่อม ทางหน้างานได้ประสานงานกับบริษัท บริษัทได้มาดูอาการของครกัณฑ์ จึงให้ทีมสายไฟ กับหลอดไฟไปก่อน จนวันนี้ วันที่ 27/7/64 ได้ติดตั้งในระบบ ipiss พบว่ามีการรายงานว่ามีอาการชอมเรียบร้อย โดยช่างซ่อมเอง ซึ่งช่างก็ไม่ได้ประสานงานกับ OR ปัจจุบันยังมีบริษัทให้อยู่ แล้วถ้างานช่างสรุปงานว่าใช้งานได้ตามปกติ ก็แสดงว่าคงไม่มีอะไรดำเนินการต่อไป	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม																																	
28/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47831 ระดับความรุนแรง 3	- ศูนย์ส่งต่อ มีสำนักงานอยู่บริเวณชั้น 2 หลังลิฟท์ตัวที่ 4-5 มีระเบียบหน้าสำนักงาน ไม่มีกันสาดฝน เวลาเกิดฝนฟ้าคะนอง จะทำให้มีน้ำฝนเข้ามาในสำนักงาน ซึ่งยังไม่ได้รับแก้ไข	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม																																	
11/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47964 ระดับความรุนแรง 3	- หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ พบปัญหาน้ำรั่วซึมตามบริเวณห้องรับรองด้านหน้า ห้องน้ำ และระเบียบห้องผู้ป่วย รวมถึงตามขอบหน้าต่าง กระจกทุกจุดบริเวณรอบอาคาร เมื่อเกิดฝนตก โดยจุดจุดได้รับการแก้ไขชั่วคราว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม																																	
21/7/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47809 ระดับความรุนแรง C	- มีบุคคลจำนวนหนึ่ง เดินแอโรบิคที่สนามบาสของโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ติดกับหอพัก 2 หอ โดยเปิดเพลงด้วยเสียงอันดังมาก รบกวนการพักผ่อนและการทำกิจกรรมของบุคลากรในหอพัก ไม่สามารถพักได้แม้หลังจากลงเวร	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ																																	
5/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47935 ระดับความรุนแรง C	- ลิฟท์ OR เก่าค้าง สาเหตุมาจาก รถโลจิสติกส์ชนประตูด้านใน ทำให้ล้อประตูชนตกราง เจ้าหน้าที่ Logistic ติดอยู่ในลิฟท์	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบและประสานบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายและทบทวนระบบการซ่อม																																	
8/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง B	- ห้องแยกโรค ICU BURN พยาบาลสังเกตพบว่า เมื่อเปิดประตูห้อง anteroom โซนด้านหน้าค้ำเพดานแล้วมีลมกระโชกหน้า จึงได้ทำการทดสอบระบบ negative room เอง โดยการใช้ที่ขู้อ่างที่ประตู แล้วพบว่ามีลมพัดออกมา จึงประสานช่างของโรงพยาบาลให้มาตรวจสอบ พบว่ามีอากาศที่ไหลออกมาจริง ซึ่งไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม																																	
10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47968 ระดับความรุนแรง 2	- เวลา 17.58 น พบรถมอเตอริไซด์ จอดขวางทางขึ้นตึก84บี ซึ่งทำให้รับส่งผู้ป่วยไม่ได้ และ รถป.ที่ประจำ จุดหน้าตึก ก็ไม่อยู่	มอบ งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการนำรถมาจอดในพื้นที่ห้ามจอด																																	
10/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47992 ระดับความรุนแรง 2	- อาคาร 84 บี อนุสรณ์ แอร์ห้อง 609 เสียตั้งแต่วันที่ 10/8/64 แจ้งซ่อมในระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อม ห้องพักรักษาผู้ป่วยจึงไม่สามารถรับผู้ป่วยได้	มอบพัสดุดำเนินการแจ้งผู้รับเหมา และกลุ่มงานโครงสร้างดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น																																	
22/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 48058 ระดับความรุนแรง 1	- มีรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบนทางเท้าหลายคัน ด้านข้างรพ.มีอาคารสงฆ์อาพาธ ถนนสนามบิน และฝั่ง รร.สันติ่ง พบเจ้าหน้าที่รพ.นำไปจอดด้วย	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานงานกับตำรวจและรปภ.ที่จุดดังกล่าวแนะนำการจอด																																	
23/8/2564 อุบัติการณ์เลขที่ 47955 ระดับความรุนแรง 2	- ศูนย์แพทย์ มีการทิ้งขยะกองไว้ในอกถัง เนื่องจากขยะต้น จำนวนถังขยะที่นำมาวางไว้ที่ศูนย์แพทย์ (หลังป้อมยาม) มีจำนวนไม่เพียงพอ ถึงแม้ในวันราชการจะมีการเก็บขยะวันละ 2 รอบ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือได้โดยเฉพาอย่างอื่นในวันที่มีการจัดประชุมที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขปัญหา																																	

<p>สรุปผลงานและแนวทางการดำเนินงานของ ERT ปี 2564</p>	<p>สรุปผลงานของ ERT ปี 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนผังการรายงานเมื่อเกิดเหตุ/ภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - จัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟและแผ่นดินไหวที่สำคัญในโรงพยาบาล - เยี่ยมสำรวจความเสี่ยงจำนวน 30 อาคาร 102 หน่วยงาน เพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย โดยทีม ERT ครู ก - สอนหน่วยงานย่อย ปี 64 จำนวน 6 หน่วยงาน - ร่วมกับหน่วยงานฝึกซ้อมการใช้ Soft Stretcher ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง 2 หน่วยงาน - จัดทำระบบเช็คความพร้อมถึงดับเพลิงประจำเดือน โดย จป.หน่วยงาน <p>แผน ERT ปี 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมซ้อมแผนสาธารณภัย - อบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำ 2565 ตอนกลางคืน (2 วัน) - ทบทวนแผนอุบัติภัยและซ้อมบทบาทเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติภัยหน่วยงานย่อย - อบรมหลักสูตรการดับเพลิงเชิงคุณภาพ (100 %) โดย ERT ครู รพ.เชียงราย (2 วัน) - ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และแผนอุบัติภัยหมู่ <p>สิ่งที่ต้องการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 1 ตู้ - สายดับเพลิง 1 เส้น - เร่งติดตามป้ายความปลอดภัยต่างๆ - ป้ายระบุชั้น - ป้ายบอกจุดถังดับเพลิง - ป้ายแนะนำลิฟต์ติด 	<p>คณะกรรมการด้าน ERT</p>
<p>สรุปการสำรวจความต้องการเพิ่มจุดติดตั้งแอลกอฮอล์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>โซน 1 โซนการศึกษา</u> - <u>โซน 2 หอพักการะเกด, บริเวณอาคารและด้านหน้า รพ. ทั้งหมด, อาคารอภัยภูเบศร์</u> - <u>โซน 3 อาคาร PCU,ร้านค้าสวัสดิการ2 (PCU),อาคารหมอครอบครัว, อาคารแพทย์แผนไทย, สำนักงานอาคารสถานที่</u> - <u>โซน 4 อาคารจ่ายกลาง, อาคารพัสดุ, ร้านอิมอรอย, อาคารโภชนาการ, อาคารสมเด็จพระเจ้า</u> - <u>โซน 5 โซนอาคารศัลยกรรม, อาคารเอกซเรย์/หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม, อาคารผ่าตัด(เก่า), ห้อง LAB, ลานรักษโกล</u> - <u>โซน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ, 68ปี อนุสรณ์, อายุรกรรมล่าง+บน, พยาธิวิทยา, เกสซ์กรรม, ศาลาพักผ่อน</u> - <u>โซน 7 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์, อาคารจิตเวช, อาคารสูติกรรม</u> - <u>โซน 8 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น , อาคารสงฆ์อาพาธ , อาคาร 84 ปีอนุสรณ์ (ผู้ป่วยใน 7 ชั้น)</u> <p>สรุปจำนวนความต้องการเพิ่มจุดติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ทั้งหมด 81 จุด</p>	<p>นำเข้าแผนงบประมาณ ปี 2565</p>

ENV Night Round



สรุปงบ/รายงานความก้าวหน้า
งบประมาณ AHA

สรุปงบนโยบาย AHA		
รายการ	ราคาอนุมัติ	ราคาผ่านPISS
รวมงบจ้างเหมา	1,724,600.00	1,357,599.11
รวมงบจ้างเหมา Nurse call	764,072.55	726,701.20
รวมงบครุภัณฑ์ Nurse call	1,972,081.90	1,905,976.47
รวมงบครุภัณฑ์	2,170,600.00	1,429,000.00
รวมงบวัสดุ	2,413,700.00	2,333,532.00
รวม	9,045,054.45	7,752,808.78

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- ทีมนักจัดการ+พัสดุ+ช่าง
ทั้ง 9 โชน

รายการขอซ่อมแซม/จ้างเหมาบริการ
ที่มีมูลค่าเกิน 50,000 บาท
2 รายการ

- จ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องธุรการ อาคารแพทย์แผนไทย 877,500.- บาท
- จ้างเหมาปรับปรุงฝ้า เพดาน อาคารพยาธิ ชั้น 2,3 290,200.- บาท

นำเข้าแผนงบประมาณ ปี 2565
และเหตุผลประกอบการปรับปรุง