

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
63477	D	15/7/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	วันที่ 15 ก.ค. 2567 เวลา 14.10 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ช่วงเข้าตรวจสอบ พบที่โวลต์ไฟฟ้าแรงสูง ช่วงอาคาร 84ปีอนุสรณ์ ตก ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง ยกเว้นอาคาร สงฆ์อาพาธ 14ชั้น สูดิกรรรม และ50ปีอนุสรณ์ โทระแจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข จากการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานทั้ง 4 เครื่อง
63164	E	1/7/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เมื่อวันที่ 29/6/2567 ได้รับแจ้งมีน้ำรั่วจากเพดานห้องแลป จากการตรวจสอบพบว่าห้องผ่าตัดชั้น 2 เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ทำให้น้ำล้น รั่วลงมาที่

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
63760	2	31/7/2567	งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	หลังจากฝนตก มีน้ำท่วมเข้ามาในอาคารเภสัชกรรมเป็นจำนวนมาก โดยน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานชั้น 1 ทำให้อุปกรณ์เสียหาย
63590	2	23/7/2567	สูติกรรม 1	มีผู้ป่วย44 คน แต่มีเครื่องวัดความดัน 2เครื่อง ต้องใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัด เครื่องที่ใช้อยู่ไม่สำรองแบตเตอรี่ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
63523	2	17/7/2567	งานพัสดุ	ช่างเครื่องปรับอากาศ ได้รื้อเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0005/009-66 ของงานรังสีรักษา ออกโดยไม่ผ่านกระบวนการส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและขอใช้ครุภัณฑ์นั้น ได้รื้อไปเก็บไว้ที่ห้องช่างเครื่องปรับอากาศ งานควบคุมพัสดุรับทราบเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
63495	3	16/7/2567	หน่วยตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)	เกิดไฟดับและระบบไฟสำรองไม่ทำงานขณะทำการสวนหัวใจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วยจนต้องยกเลิกการทำหัตถการ
63512	2	16/7/2567	ICU Trauma	16/07/67 23.00 แจ้งจนท.ศูนย์เครื่องมือแพทย์ขอInfusion pump 4 เครื่อง เนื่องจากมีรับใหม่ 3 เคส รับย้าย 1 เคส แต่จนท.แจ้งว่าไม่มีเครื่อง(แม้จะแจ้งจนท.ศูนย์เครื่องมือแพทย์ว่าต้องการมา drip ยา) แต่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับว่า "ไม่มีเครื่อง ถ้ามีจะเอาไปให้ ให้เข้าคิวไว้ก่อน ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง" ซึ่งหอผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะในผู้ป่วย ICU ที่มี Hemodynamic ไม่ Stable และอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งยาบางชนิดหากไม่ได้ใช้ infusion pump ในการให้ยาอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
63300	2	6/7/2567	อายุรกรรมชาย 1	5-7-67 09.300น. อช.1 มีความต้องการใช้เครื่อง infusion pump ในคนไข้ที่ต้อง drip high alert drug , IV rateสูง , sedative drug โทระประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์ไม่มีเครื่องinfusion pump
63293	2	5/7/2567	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	วันที่ 4/7/2567 เวลา 15.40 น. เจ้าหน้าที่ช่างแอร์ได้เข้ามาซ่อมแอร์หลังจากที่ได้แจ้งซ่อมไปแล้ว หลังจากที่ทำกาซ่อมเสร็จ ไม่มีการเช็คทำความสะอาดหรือเก็บงานอะไรใด ๆ มีเศษฝุ่นและขยะตกหล่นเต็มโต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ รวมถึงพื้นที่บริเวณนั้น ๆ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่อยาซึ่งมีมูลค่าสูงและต่อผู้ปฏิบัติงาน ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาต้องทำความสะอาดกันเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่างไม่มีการแจ้งปัญหาและขั้นตอนอะไรใด ๆ ว่าจัดการแล้วเสร็จเรียบร้อยดีหรือยัง
63250	2	3/7/2567	ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย (Referral Center)	- แอร์ ติดตั้งที่ศูนย์ส่งต่อ มีฝุ่น หรือ สิ่งแปลกปลอมคล้ายเชื้อรา ในแกนหมุน ซึ่งไม่เคยได้รับการล้างตั้งแต่งติดตั้ง มีแต่การทำทำความสะอาดโดยการล้างแผงกรองฝุ่น เวลาเปิดทำให้มีกลิ่น
63218	3	3/7/2567	ศูนย์โรคหัวใจ เบอ์ 27	หน้าจอเครื่อง echo ยี่ห้อ phillip สั้นกระพริบไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสำรองไม่ทำงานไฟฟ้าในตึกดับและตกบ่อยทำให้ไฟกระชากเครื่องมือเสียหาย จอภาพเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ ราคาประเมินอยู่ที่ 2,000,000
63168	2	1/7/2567	หอผู้ป่วยโสต สอ นาลิก	ผู้ป่วยดังกล่าว แพทย์นัด Admit 30 มิ.ย.67 เพื่อรับการผ่าตัด 1 ก.ค.67 ในเวลา 10.45 น. OR ประสานขอทางหอผู้ป่วยช่วยจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจเพื่อรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด เนื่องจาก ICU ที่จองไว้คิวไม่ว่าง ประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์รับทราบ แจ้งไม่มีเครื่อง จึงได้แจ้งเหตุผลให้ทราบว่ามีมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ช่วยจัดหาให้ก่อนผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดก่อน 14.00 น. รับแจ้งเรื่องไว้ ได้รายงานแพทย์ใน OR รับทราบเรื่องเครื่องช่วยหายใจไม่มี ณ. ตอนนี แพทย์ได้รับทราบผ่านพยาบาล OR ENT