

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน มกราคม ๒๕๖๗

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานท่านเป็นผู้แจ้ง (321 อุบัติการณ์)

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์	
60367	D	26/1/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	15.05 น. ช่างได้รับแจ้ง ลิฟท์ ตัวที่ 4 อาคารอุบัติเหตุ 14 ชั้น ค้างอยู่ที่ชั้น1 ตรวจสอบกล่องวงจรปิดพบเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ชนประตูลิฟต์	📄 🗨 ↶
60369	D	26/1/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	รถ โลจิสติกส์ GHP ชนประตูลิฟต์ตัวที่ 1 อาคาร 84ปีอนุสรณ์ ทำให้ประตูในชำรุด	📄 🗨 ↶
60233	C	18/1/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เกิดฟ้าผ่าไฟฟ้าแรงสูง ช่างอาคาร 84ปี อนุสรณ์ ขาดขดลวดมีฝนตก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายอาคาร (84ปี เภสัชผลิต พยาธิกายวิภาค 68ปี เฉลิมพระเกียรติ ศัลยกรรมประสาท หน่วยการ โภชนาการ สมเด็จพระเจ้า ฟัดด์ ชักฟอกจ่ายกลาง และ PCU)	📄 🗨 ↶
60183	2	16/1/2567	ออโรโธปีดิกส์ 1	เครื่อง Drager หมายเลข 009 , 071 มี set circuit ที่ใช้งานแล้วมากับเครื่อง ผิดมาตรฐาน IC ถ้าเปิดถุงแพ็ค ต้องส่งหน่วยจ่ายกลาง ทำลายเชื้อ	📄 🗨 ↶
60142	1	12/1/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เครื่องช่วยหายใจ Drager เวลาคืน เครื่องไม่อยู่ในสถานะที่เหมาะสม อาจจะทำให้ตัวล็อคเครื่องชำรุด	📄 🗨 ↶
60143	1	12/1/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	เครื่องช่วยหายใจ Drager เวลาคืน เครื่องไม่อยู่ในสถานะที่เหมาะสม อาจจะทำให้ตัวล็อคเครื่องชำรุด	📄 🗨 ↶

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นแจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงานของท่าน (1064 อุบัติการณ์)

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์	
60418	2	30/1/2567	ศัลยกรรมยูโร	เครื่อง infusion pump เต็มใช้งานไม่ได้ ผู้ป่วยต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตและแพทย์รอดติดตามอาการอยู่	📄 🗨 ↶
60415	2	30/1/2567	สูติกรรม 2	สามีผู้ป่วยติดในห้องน้ำเนื่องจากกลอนประตูห้องน้ำล็อค เปิดไม่ได้	📄 🗨 ↶
60447	2	30/1/2567	ICU อายุรกรรม 4	ประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์ ขอเครื่อง infusion Pump อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	📄 🗨 ↶
60421	2	30/1/2567	ศัลยกรรมยูโร	เครื่อง infusion pump เต็มใช้งานไม่ได้ ผู้ป่วยต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตและแพทย์รอดติดตามอาการอยู่ หลังจากจอร์ได้ประสานยึดตามดึกและศูนย์เครื่องมือแพทย์แล้ว ไม่มีเครื่อง infusion pump	📄 🗨 ↶
60379	C	27/1/2567	ICU BURN	วันที่ 19/1/67 เวลาประมาณ 02.45 น.หอผู้ป่วย ICU BURN มีผู้ป่วย cardiac arrest จึงได้มีการทำ CPR ระหว่างนั้นพยาบาลได้โทรสอบถามศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อขอยืมเครื่อง Automated CPR(lucas) เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์แจ้งว่ามีอุปกรณ์สามารถนำมาเอาอุปกรณ์ได้ เมื่อไปถึงพบว่าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้หอผู้ป่วยเสียเวลาในการไปหาอุปกรณ์ดังกล่าว	📄 🗨 ↶
60348	C	26/1/2567	ศัลยกรรมระบบประสาท	เมื่อเวลาประมาณ 01.10 น. ผู้ป่วยชื่อ นางผิวดี แซ่ลี จำเป็นต้องได้รับการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้ต้องเดินทางไปยืมเครื่องอุปกรณ์ Ventilator และ Lucas ที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์บริเวณชั้นใต้ดินโดยต้องใช้เวลาในการเดินทางและระหว่างทางเดินที่บริเวณ OPD ชั้น 1 บิโอฟิมมีความไม่ปลอดภัยมากกลัวเป็นอย่างไรต่อเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางไปชั้นใต้ดิน ต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงจุดศูนย์เครื่องมือแพทย์ห้องปิดล็อคไม่สามารถเปิดได้และไม่พบพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์จึงได้ตอกสับมาที่วอร์ดเพื่อแจ้งหัวหน้าประจำตึกติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาเปิดห้องให้ในเวลาต่อมาซึ่งใช้เวลารออยู่บริเวณหน้าห้องศูนย์เครื่องมือประมาณ 10 นาทีโดยที่เสียเวลาและยังพบความเสี่ยงต่อผู้ป่วยอาจจะสูญเสียโอกาสการรักษาหรือเสียชีวิตได้ และสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยังพบความเสี่ยงไม่ปลอดภัยทางสภาพสิ่งแวดล้อมในการเดินทางไปเอาเครื่องมือฯ	📄 🗨 ↶
60326	3	24/1/2567	สูติกรรม 1	ห้องพิเศษ 7 ตึก สูติกรรม 1 แอร์เสีย ประมาณ 2 สัปดาห์ ประสานงานช่างแจ้งรอส่งอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้	📄 🗨 ↶
60325	2	24/1/2567	สูติกรรม 1	อ่างล้างถ้วยชามในห้องรับประทานอาหารตึก สูติกรรม 1 ท่อน้ำตัน ส่งซ่อมอ่างนานมากกว่า 1 เดือน ประสานห้องช่างแจ้งต้องรอช่างนอก รพ.มาแก้ไขอีกที ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำจานชามมาล้างในห้องคลีนินคัมแม่ ไม่สะดวกในการล้างถ้วยชาม	📄 🗨 ↶
60298	2	22/1/2567		11.45 น. คนไข้ต้องใช้ drager transfer คีเยียมในระบบ โทรหาศูนย์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือแจ้งมีเครื่องหมายเลข DG-062 สามารถคียียมในระบบและลงมารับได้ เมื่อลงไปรับไม่พบเครื่องหมายเลขดังกล่าว จึงเอาอีกเครื่องขึ้นมาแล้วคียียมเครื่องใหม่ในระบบ	📄 🗨 ↶
60446	C	20/1/2567	ICU อายุรกรรม 4	14/1/67 NA ได้มีการไปส่งผู้ป่วยฟอกไต และได้เซ็นเครื่องVentilator VELLA ไปด้วย ขณะเซ็นเครื่องตกทับแขน ตรวจสอบ พบว่าไม่มีการขันน็อตที่เครื่อง VELLA	📄 🗨 ↶
60202	2	17/1/2567	Stroke Unit	รับใหม่เวรตึกเวลา00.50น. ผู้ป่วยon ETT ให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไปเอาเครื่องventilator ที่ศูนย์ พบว่าห้องถูกlock ไม่สามารถเข้าไปเอาเครื่องventilator ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตึกต้องยื่นยืมAmbu รอได้เครื่องventilator เป็นเวลาเกือบ30 นาที	📄 🗨 ↶
60156	2	12/1/2567	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	บริเวณหน้าห้องยาเขียนระกอกซึ่งเป็นห้องยาที่จ่ายยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ พื้นต่างระดับทำให้ผู้ป่วยเดินมารยาสะดล้ม เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	📄 🗨 ↶
60082	C	9/1/2567	PCT จักษุ	ห้องผ่าตัดตามีน้ำรั่วไหลลงมาจากฝ้าเพดานห้องที่ไม่มีฝนตก หยดใส่เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์	📄 🗨 ↶
60079	1	9/1/2567		ผู้ป่วยมาใช้บริการ มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าห้องน้ำไม่พอใช้ ผู้ใช้ห้องน้ำเยอะ	📄 🗨 ↶