

GOS 201 : อุบัติการณ์ความเสี่ยง อาคารสถานที่ พื้นที่ให้บริการไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกสุขลักษณะ
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

ที่	วันที่	หมายเลข	อุบัติการณ์	ระดับความรุนแรง	หมายเหตุ
1	29/4/2563	42462	ผู้ป่วยลื่นล้ม ขณะขึ้นบันไดเลื่อน มีแผลที่แขนขวา	E	
2	23/7/2563	43650	ฝนตกหนัก ห้องเก็บพัสดุบริเวณโถงบันไดเลื่อน จากท่อระบายน้ำระเหยอุดตัน	3	
3	23/7/2563	43651	ผู้ป่วยเดินด้วยไม้เท้า พร้อมญาติ ตกบันไดเลื่อนศรีษะกระแทกพื้น	3	
4	6/1/2564	45826	สำนักงาน TEA Unit ชั้น 2 อาคาร 14 ชั้น ห้องเครื่องอยู่ข้างล่าง รบกวนการทำงาน	3	
5	18/6/2563	43245	เจ้าหน้าที่คลังยาเวชภัณฑ์ หัวกระแทกคานค้าบันไดเลื่อน คิ้วแตก	E	
6	29/10/2562	39973	พื้นระดับทางเดิน กลุ่มงานรังสีไม่เสมอกัน ทำให้ญาติ ผู้ป่วย สะดุดล้ม	D	
7	25/6/2563	43329	หน้าอาคารซักฟอก มีรถมาจอดรับส่งผ้า/รถจนท.สแกนนิ้ว/รถระหว่างPCU/รถจอดทั้งหน้าอาคาร ทำให้การจราจรติดขัด	B	
8	26/6/2563	43356	จุดคัดกรอง หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีเตียงเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย	C	
9	23/7/2563	43659	ผู้ป่วยหญิงมาตรวจห้องตรวจกระดูก ลงบันไดเลื่อนได้ 3 ชั้น พลัดตกบันไดเลื่อน ปวดข้อเท้าขวา มีแผล	D	
10	17/9/2563	44398	รู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเวลามาตรวจภายใน เสนอให้เพิ่มห้องน้ำ มีม่านรอบเตียง	1	กล่องแดง
11	17/9/2563	44392	อยากให้มิดชิดบัตรคิว หน้าห้อง 22-23 เนื่องจากผู้สูงอายุเยอะ	2	กล่องแดง
12	17/9/2563	44397	ควรทำห้องในการเปลี่ยนชุด เพราะเดินไกล ความสว่างของโต๊ะซักประวัติควรมากกว่านี้ บัตรคิวไม่พอ	2	กล่องแดง
13	21/10/2563	44856	ญาติเข็นรถเข็นพาผู้ป่วยมากายภาพบำบัด ถึงประตูแผนกกายภาพบำบัด ล้อรถเข็นติดกับธรณีประตู ทำให้ผู้ป่วยเกือบตกลงเข็น	C	
14	5/11/2563	45067	พื้นเหล็กบริเวณบันไดเลื่อนชั้น 2 ไม่แน่นกับพื้นโผล่ออกมา อาจมีผู้ป่วยหรือแพทย์สะดุด	B	
15	22/11/2563	45530	จนท. พบเห็นราวจับบันไดทางขึ้น PCU ชำรุด โยง อาจเกิดอันตราย	C	
16	26/11/2563	45334	ผู้ป่วยลื่นล้มหน้าห้องตรวจ งานผู้ป่วยนอกประกันสังคม	C	
17	3/12/2563	45435	ลิฟต์ตัวที่ 5 อาคาร 14 ชั้น ลิฟต์ค้างจากไฟตก กระตุกและหยุดประมาณ 1 นาที	D	
18	8/12/2563	45528	ท่อน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักแพทย์ หอพัก มีกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านพักใกล้เคียง น้ำทิ้งมีสีดำ มีน้ำเน่าขัง มีเสียงเยอะ	D	
19	25/12/2563	45714	พยาบาลเวรป่วย พบญาติผู้ป่วยขึ้นลิฟต์ตัวที่ 6 เดินเข้ามาหลังห้องผ่าตัด	B	
20	11/1/2564	45906	อยากให้ รพ. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกทาง ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และนักซัดถูกขัง	B	กล่องแดง
21	14/1/2564	45957	อาคารสถานที่ที่มีนกพิราบเข้ามารบกวน เกาะตามหน้าประตู ขับถ่ายทำพื้นสกปรก เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	2	

อาคารสถานที่ไม่เหมาะสม

มีทั้งหมด 6 เรื่อง เช่น ผ้าม่านในห้องตรวจ ห้องเปลี่ยนชุด ตู้กดบัตรคิว

29%

อาคารสถานที่ไม่ปลอดภัย

มีทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น พลัดตกบันไดเลื่อน ทางลาดหน้า X-Ray ทางลาดกายภาพบำบัด ญาติขึ้นลิฟต์ตัวที่ 5-6

57%

อาคารสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ


มีทั้งหมด 3 เรื่อง เช่น ยุง นกพิราบ ระบบบำบัดน้ำเสีย

14%

ความรุนแรงระดับ 3

มีทั้งหมด 5 เรื่อง

อันดับการวัดความเสี่ยงอาคารสถานที่



อันดับการวัดความเสี่ยงอาคารสถานที่

